




ERDGESCHOSS



DACHGESCHOSS



OBERGESCHOSS

BEFUNDE

Bef. Nr. K01-1 Vormauerung mit Betonsteinen, ehemaliger Kellerraum unter Nachbargebäude verm. größer

Bef. Nr. K01-2 Kellerabgang mit Kalksteinstufen und Lichtnischen, verm bauzeitlich erhalten

Bef. Nr. E01-1 ehemalige Wand entfernt -siehe OG

Bef. Nr. E01-2 Fachwerkwand mit Bruchsteinausmauerung, verm. bauzeitlich

Bef. Nr. E01-3 Treppeneinbau nachträglich- Deckenbalken ausgeschnitten

Bef. Nr. E01-4 zugesetzte Fensteröffnung

Bef. Nr. E03-1 ehemalige Rauchküche, Kamin im 20.Jh erneuert

Bef. Nr. 101-1 Türverkleidung zweitverwendet, vermutlich urspr. Eingang zu Stube OG

Bef. Nr. 101-2 Türöffnung ehemals kleiner, Ausgang zu ehem.Anbau an

Bef. Nr. 102-1 Bohlenwand, Schwelle und Unterzug, datiert 1570

Bef. Nr. 102-2 ehemalige Trennwand entfernt

Bef. Nr. 103-1 ehemalige Fensteröffnung zugesetzt

Bef. Nr. 104-1 Türverkleidung innen entfernt und versetzt -siehe Bef.101-1

Bef. Nr. 104-2 Kasettendecke profiliert, Einbau mit Türportal , verm. 18.Jh-?

Bef. Nr. 104-3 zugesetzte Fensteröffnung

Bef. Nr. 105-1 Kamin nachträglich -20.Jh

Bef. Nr. 105-2 Fachwerkwand, starke Russspuren ehem. Rauchküche

Bef. Nr. 106-1 Fachwerkwände um 1580 datiert

Bef. Nr. 107-1 Raumeinbau nachträglich, 2.H. 19.Jh.

Bef. Nr. D01-1 zugesetzte Türöffnung zu ehem. Anbau ?

Bef. Nr. D01-2 ehem. Treppe ins DG 2

Bef. Nr. D01-3 Kamin nachträglich -20.Jh


Bef. Nr. D01-4 zugesetzte Fensteröffnungen

Bef. Nr. D01-5 ehemalige Türöffnung, Fensterverschluss zweitverwendet

Bef. Nr. D01-6 Treppe ins 2.DG versetzt, ehemals an Westwand siehe Bef.D01-2

Bef. Nr. D01-7 vermutlich ehemalige Lage Treppe OG-DG ?

Bef. Nr. D01-8 Zerrbalken abgeschnitten-Treppe OG-DG versetzt ?



- 1.Bauphase um 1560/61
- Bauphase 2 um 1570-80
- Bauphase 3 18.Jh
- Bauphase 4 Veränderungen 2.H. 19.Jh
- Bauphase 5 Veränderungen Mitte 20.Jh

REGENSBURGER STR. 3
93183 KALLMÜNZ

BAUPHASENPLAN