

Ansicht von Osten



Zugesetzte Fensteröffnung OG



Ansicht von Süden



Ansicht von Norden



Ansicht von Westen



Kellerabgang



Kellerraum K.01
Blick nach Süden
Bef.Nr. K01-1
Wände Betonstein MW
vermutlich vor größerem Kellerraum vorgesetzt
Decke Beton
Bodenbelag Ziegel



Erdgeschoss Raum E.01-Fletz
Blick nach Westen



Erdgeschoss Raum E.01
Blick nach Süden



Erdgeschoss Raum E.01
Bef. Nr. E01-3
Deckenbalken nachträglich ausgenommen für Treppeneinbau 20.Jh

Erdgeschoss Raum E01-2
Fachwerkwände





Erdgeschoss
Raum E.02 ehemalige Stube
Blick nach Westen




Erdgeschoss
Raum E.03 Küche, ehemalige Rauchküche
Blick nach Norden



Bef. E03-1
Ehemalige Küchenhaube
Kamin im 20.Jh erneuert



Erdgeschoss
Raum E.04
Blick nach Süden




Raum E.04
Wandnische Ostwand



Erdgeschoss
Raum E.05
Blick nach Norden



Raum E.04
Blick nach Süden



Obergeschoss
Raum 1.03
Blick nach Westen
Bef.Nr. 101-2
Ehemalige Türöffnung nach Westen
Nachträglich erweitert



Obergeschoss
Raum 1.01
Bef.Nr. 101-1
Detail Türportal
zweitverwendet eingebaut
ehemals Türverkleidung Stube



Obergeschoss
Raum 1.01
Zugang zu Stube



Obergeschoss
Raum 1.01 Südwand
Bef.Nr. 102-1
Bohlenwand mit Schwelle und Unterzug
bauzeitlich erhalten





Obergeschoss
Raum 1.01
Detail Türe und Treppe
zum Dachgeschoss


Bef.Nr. 106-1
Fachwerkwände





Obergeschoss
Raum 1.02 Bohlenwand innen
Blick nach Norden

Raum 1.02
Bef.Nr.102-2
Ehemaliger
Wandverlauf
nach Süden entfernt





Obergeschoss
Raum 1.04-Stube
Blick nach Süden



Obergeschoss
Raum 1.04-Stube
Blick nach Norden
Bef.Nr. 104-3
Zugesetzte Fensteröffnung

Detail Wandnische



Obergeschoss
Raum 1.04-Stube
Bef.Nr. 104-1
Innenverkleidung entfernt
Siehe Bef. 101-1



Detail Spiralband





Obergeschoss
Raum 1.04-Stube
Bef.Nr. 104-2
Deckenvertäfelung mit Konsolen



Obergeschoss
Raum 1.05
Bef.Nr. 105-1
Kamin erneuert


Bef.Nr. 105-2
Fachwerk mit
Rußoberfläche
Ehem. Rauchküche





Obergeschoss
Raum 1.06
Blick nach Osten- Fachwerkwand

Detail Türverschluss
Südwand






Obergeschoss
Raum 1.07
Nordwand
Bef.Nr. 107-1
Raumeinbau 19.Jh



Dachgeschoss
Raum D.01
Blick nach Osten
Bef.Nr. D01-4 und D01-5
Zugesetzte Fensteröffnungen und
Ehemalige Türöffnung



Raum D.01
Blick nach Westen



Dachgeschoss
Raum D.01-Blick nach Westen
Bef.Nr. D01-7
Evtl. Lage des ehemaligen Treppenaufgangs vom OG ?



Dachgeschoss
Raum D.01
Blick nach Norden, östlicher Bereich



Dachgeschoss
Raum D.01
Bef.Nr. D01-6
Treppe ins 2.DG versetzt
Ursprüngliche Lage siehe Bef.Nr. D01-2



Dachgeschoss
Raum D.01
Bef.Nr. D01-1
Zugesetzte Türöffnung in Westwand



Bef.Nr. D01-8
Zerrbalken abgeschnitten
Treppe OG-DG
Nachträglich eingebaut



2.Dachgeschoss
Raum D02
Blick nach Osten



2.Dachgeschoss
Blick nach Westen
Bef. D01-2
Lage ehem. Treppe DG1-DG2